



**1. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 185/2021.(VI.4.) határozatához**  
**HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ (1.-26.) ÉS VÉDELEMRE JAVASOLT (27.-34.) ÉPÜLETEK**

SOR-SZÁM	CÍM	HRSZ	ÉPÜLETTÍPUS	JELLEGE, ÉRTÉKE	ÁLLAPOTA	KÉP SZÁM
1.	Baross G. út 6.	966	lakóház	háromszintes szecessziós épület, magyar népi motívumokkal díszítve. Az üzletportálok nem illeszkednek a ház stílusához	felújított, jó állapotú	33.
2.	Baross G. út 8.	967	lakóház	kétszintes sarokház, korai eklektikus stílusban, durva földszinti átalakítással, két homlokzata különböző színűre festve	felújított, jó állapotú	34.
3.	Baross G. út 34.	1325/1	üzletház	földszintes szecessziós épület, díszítésétől megfosztva, főhomlokzata hangsúlyos íves oromfallal.	megfelelő állapotú	35.
4.	Baross G. út 42.	1342	iskolaépület	kétszintes eklektikus saroképület, dísztelen, a sarkon toronnyal és fal-fülkével, benne az épített Constantín püspök mellszobrával.	a lábazata átmedvesedett, feljebb megfelelő	36.
5.	Kellner Gy. u.7.	813	evangélikus templom	a 20. sz. elején, romantikus stílusban épült, torony kialakítása a wittenbergi templomot idézi	Jó állapotú	37.
6.	Kossuth L. út 1.	1567	Bíróság	1891-ben, eredetileg kétszintes, de 1924-ben emeletráépítéssel három-szintessé alakított sarokház, közepén erkélyes bejárati portikusszal.	a Dózsa Gy. u. sarki homlokzat vakolathiányos, tatarozandó	38.
7.	Kossuth L. út 3.	1591/1	Első Magyar Biztosító	háromszintes késői szecessziós sarokház, épült 1915-ben	megfelelő állapotú	39.
8.	Kossuth L. út 5.	1592	Vízügyi Igazgatóság	magasföldszint +egy emeletes szecessziós saroképület, épült 1910-ben, tégladíszítéses vakolt.	megfelelő állapotú	40. 41
9.	Kossuth L. út 7.	1624	lakóház	kétszintes eklektikus saroképület, épült 1890-ben, oldalhomlokzatát két tornyos zárterkély díszíti.	jó állapotú	42.
10.	Kossuth L. út 10.	808	lakóház	kétszintes sarokház, épült 1893-ban, a földszintje teljes befalazással átalakítva, jelen állapotában nem indokolt a védelme.	az emeleti rész vakolata rossz állapotú	43.
11.	Kossuth L. tér 2.	2068	könyvtár, volt Fehérló fogadó	az eredetileg kétszintes, 1891-ben épített saroképületre 1924-ben emeletet építettek, amely teljesen illeszkedik az eredeti architektúrához.	jó állapotú	44.
12.	Kossuth L. tér 9.	840	Városháza	kétszintes eklektikus épület, hangsúlyos középrizalittal, épült 1882-83-ban, tervezte Makai Endre.	jó állapotú	45.
13.	Magyar u. 1.	863	lakóház	kétszintes sarokház egy zárt és egy nyitott faragott fa erkéllyel, magyar szecessziós stílusban, tervezte Zrumeczky - Kós	megfelelő állapotú	46. 47.
14.	Szabadság tér 2.	1561	lakóház	háromszintes szecessziós stílusú saroképület, saroktoronnyal, épült 1910-ben.	jó állapotú	48.
15.	Szabadság tér 3.	1562	lakóház	kétszintes, igen gazdagon díszített, a földszinten vakolt, az emeleten nyers-tégla burkolatos középerkélyes eklektikus épület, épült 1886-ban.	jó állapotú	49. 50.
16.	Szapáry út 14.	952	lakóház	kétszintes, tetőtér beépítéses szecessziós épület, épült a 20. sz. elején	jó állapotú	51.
17.	Szapáry út 16.	953	lakóház	négyszintes, két szélén oromfalas, sarokerkélyes, közöttük az emeleti szinten francia-udvaros szecessziós elegáns épület.	jó állapotú	52.
18.	Szapáry út 18.	956	lakóház	kétszintes, magyaros eklektikus stílusú, 45°-ban lesarkított sarokház, sarkán zárterkélyvel, favázás párkány-kialakítással.	a homlokzat néhol javítan-dó, egyébként megfelelő	53.

19.	Szapáry út 19.	905	lakóház	két szintes, magyaros szecessziós épület, a két oromfalas része között az emeleti szinten loggia-szerű erkéllyel, épült 1908-ban.	megfelelő állapotú	54. 55.
20.	Szapáry út 24.	961/2	az Ipartestület székháza	kétszintes, a földszinten vakolt, az emeleten nyerstégla burkolatos, középrizalitos díszes eklektikus épület a 20. sz. elejéről.	megfelelő állapotú	56.
21.	Szapáry út 28.	963	lakóház, földszintjén cukrászda	kétszintes, magyaros szecessziós épület, hangsúlyos zárterkéllyel, az emeleti homlokzata festéssel díszítve, épült 1910-ben.	megfelelő állapotú	57.
22.	Templom u. 5.	937	lakóház	szecessziós jellegű földszintes kisvárosi sarokház, középen csonkakontyos oromzattal.	megfelelő állapotú	58.
23.	Templom u. 6.	1038	iskolaépület	háromszintes nagytömegű, teljesen dísztelen, stílusjegy nélküli korrekten megfogalmazott középület. Tervezte Rervich Béla, 1913-ban	megfelelő állapotú	59.
24.	Madách utca 43.	1063	lakóépület	20. század elején épített szecessziós földszintes polgári lakóház, utcafronton álló „L” alakú beépítéssel, homlokzatát díszes vakolat architektúra jellemzi	jó állapotú	60.
25.	Madách utca 49.	1058	lakóépület	19. század végén eklektikus stílusban épített 20. század elején bővített földszintes szecessziós polgári lakóház, utcafronton álló „L” alakú beépítéssel, aszimmetrikus homlokzati kialakítással.	megfelelő állapotú	61.
26.	Mária utca 5.	1121	lakóépület	19. század végén eklektikus stílusban épített földszintes polgári lakóház, utcafronton álló „U” alakú beépítéssel, aszimmetrikus homlokzati kialakítással	megfelelő állapotú	62.
27.	Baross út 5.	2506	lakóház, saroképület	kétszintes, nyerstégla burkolatos, eklektikus sarokház, 45°-os sarok-lecsapással, 20. sz. eleje.	jó állapotú	63.
28.	Baross út 7.	3158	lakóház, saroképület	kétszintes, nyerstégla díszítéses vakolt sarokház, a földszinten üzletekkel, az 1920-as évek kevert premodern nemzeti stílusában.	felújítandó	64.
29.	Baross út 14.	1013	posta	háromszintes, lekerekített sarkú saroképület az 1930-40-es évek Bauhausos stílusának az egyetlen város-béli példánya. Feltétlenül védendő.	jó állapotú	65.
30.	Baross út 43.	3307	Vásárhelyi Pál közgazdasági szak-középiskola	háromszintes saroképület impozáns sarokbejárati kialakítással az 1940-es évek modernista stílusában.	jó állapotú	66.
31.	József Attila utca 4.	4150/1	lakóház	két szint+tetőtér beépítéses szecessziós sarokház, két végén oromzatos-zárterkélyes hangsúlyokkal, a 20. sz. eleje.	igen kopott, felújításra szorul	67.
32.	Konstantin utca 43.	4108	lakóház	földszintes, tetőtér beépítéses, nyerstégla burkolatos, két végén oromfalas, szecessziós épület szép vasapuvallal, a 20. sz. első harmada	jó állapotú	68.
33.	Magyar utca 10.	856	lakóház	földszintes, visszafogottan magyaros szecessziós kialakítású, oromfalas, a 20. sz. első harmada.	jó állapotú,	69.
34.	Tarló utca 5.	4221	falusi lakóház	földszintes, deszka oromfalas, két utcai ablakos nádfedeles parasztház, az oldalához épített bővítménnyel, új deszkakerítéssel.	megfelelő állapotú	70.

**2. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 185/2021.(VI.4.) határozatához****A helyi védelem alatt álló építmények képei**

60. Madách Imre utca 43. (Dombi Gábor felvétele)




61. Madách Imre utca 49. (Dombi Gábor felvétele)



62. Mária utca 5. (Dombi Gábor felvétele)

## 3. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 185/2021.(VI.4.) határozatához



A TK településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása